

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31


Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<http://valkar.nt-rt.ru> || vrz@nt-rt.ru

МАНЖЕТЫ РЕЗИНОВЫЕ АРМИРОВАННЫЕ (САЛЬНИКИ)

от 81 до 90 мм



d - диаметр уплотняемого вала, мм;
 D - наружный диаметр манжеты, мм;
 h - высота манжеты, мм.

для уплотнения вращающихся валов d = 81 - 90 мм

d	D	h	d	D	h	d	D	h	d	D	h	d	D	h
81	96	11	85	105	8	85	120	13	88	110	13	90	120	13
81	115	12	85	105	10	85	120	15	90	110	7,5	90	120	15
82	100	8	85	105	12	85	125	12	90	110	8	90	125	12
82	105	12	85	105	13	85	125	13	90	110	10	90	125	13
82	105	14	85	110	8	85	130	12	90	110	12	90	130	12
82	110	12	85	110	10	85	137	13	90	110	13	90	130	13
82	110	13	85	110	12	85	140	12	90	110	15	90	140	12
83	110	13	85	110	13	85	140	13	90	112	12	90	140	13
85	100	7	85	115	12	88	105	12	90	115	9	90	160	12
85	100	10	85	120	7,5	88	108	10	90	115	12			
85	100	12	85	120	12	88	110	12	90	120	12			