

Архангельск (8182)63-90-72  
 Астана (7172)727-132  
 Астрахань (8512)99-46-04  
 Барнаул (3852)73-04-60  
 Белгород (4722)40-23-64  
 Брянск (4832)59-03-52  
 Владивосток (423)249-28-31  
 Волгоград (844)278-03-48  
 Вологда (8172)26-41-59  
 Воронеж (473)204-51-73  
 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58  
 Иркутск (395)279-98-46  
 Казань (843)206-01-48  
 Калининград (4012)72-03-81  
 Калуга (4842)92-23-67  
 Кемерово (3842)65-04-62  
 Киров (8332)68-02-04  
 Краснодар (861)203-40-90  
 Красноярск (391)204-63-61  
 Курск (4712)77-13-04  
 Липецк (4742)52-20-81  
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
 Москва (495)268-04-70  
 Мурманск (8152)59-64-93  
 Набережные Челны (8552)20-53-41  
 Нижний Новгород (831)429-08-12  
 Новокузнецк (3843)20-46-81  
 Новосибирск (383)227-86-73  
 Омск (3812)21-46-40  
 Орел (4862)44-53-42  
 Оренбург (3532)37-68-04  
 Пенза (8412)22-31-16  
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Рязань (4912)46-61-64  
 Самара (846)206-03-16  
 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
 Саратов (845)249-38-78  
 Севастополь (8692)22-31-93  
 Симферополь (3652)67-13-56  
 Смоленск (4812)29-41-54  
 Сочи (862)225-72-31  
 Ставрополь (8652)20-65-13  
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
 Тверь (4822)63-31-35  
 Томск (3822)98-41-53  
 Тула (4872)74-02-29  
 Тюмень (3452)66-21-18  
 Ульяновск (8422)24-23-59  
 Уфа (347)229-48-12  
 Хабаровск (4212)92-98-04  
 Челябинск (351)202-03-61  
 Череповец (8202)49-02-64  
 Ярославль (4852)69-52-93

<http://valkar.nt-rt.ru> || [vrz@nt-rt.ru](mailto:vrz@nt-rt.ru)


## РЕМНИ ПРИВОДНЫЕ КЛИНОВЫЕ НОРМАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ

Назначение: привода станков, промышленных установок и сельскохозяйственных машин.

### Условия эксплуатации:

- умеренный и тропический климат (температура окружающего воздуха от -30 до до +60 °С);
- холодный и очень холодный климат (температура окружающего воздуха от -60 до до +40 °С) - ремни с дополнительной маркировкой 'ХЛ'.

W - ширина большего основания ремня, мм;  
 V - ширина меньшего основания ремня, мм;  
 T - высота (толщина) ремня, мм;  
 Угол клина ремня (40±1)°.



Сечение	W, мм	V, мм	T, мм
Z(0)	10	5,6	6
A	13	7,2	8
B(Б)	17	9,4	11
C(В)	23	13,2	14
D(Г)	32	18,2	19

ТИП/длина, мм	ТИП/длина, мм	ТИП/длина, мм	ТИП/длина, мм	ТИП/длина, мм
Z(0)-500	A-500	B(Б)-630	C(В)-1400	D(Г)-1800
Z(0)-530	A-530	B(Б)-670	C(В)-1500	D(Г)-1900
Z(0)-560	A-560	B(Б)-710	C(В)-1600	D(Г)-1950
Z(0)-600	A-600	B(Б)-750	C(В)-1700	D(Г)-2000
Z(0)-630	A-630	B(Б)-800	C(В)-1800	D(Г)-2120
Z(0)-670	A-670	B(Б)-850	C(В)-1900	D(Г)-2240
Z(0)-710	A-710	B(Б)-890	C(В)-1950	D(Г)-2300
Z(0)-730	A-740	B(Б)-900	C(В)-2000	D(Г)-2360
Z(0)-750	A-750	B(Б)-945	C(В)-2050	D(Г)-2500
Z(0)-800	A-800	B(Б)-950	C(В)-2120	D(Г)-2600
Z(0)-850	A-850	B(Б)-1000	C(В)-2166	D(Г)-2650
Z(0)-900	A-880	B(Б)-1060	C(В)-2170	D(Г)-2800
Z(0)-930	A-900	B(Б)-1080	C(В)-2240	D(Г)-3000
Z(0)-950	A-950	B(Б)-1090	C(В)-2290	D(Г)-3150
Z(0)-1000	A-980	B(Б)-1100	C(В)-2300	D(Г)-3350
Z(0)-1060	A-1000	B(Б)-1120	C(В)-2350	D(Г)-3500
Z(0)-1120	A-1060	B(Б)-1145	C(В)-2360	D(Г)-3550
Z(0)-1180	A-1090	B(Б)-1160	C(В)-2500	D(Г)-3585
Z(0)-1249	A-1100	B(Б)-1180	C(В)-2550	D(Г)-3750

Z(0)-1250	A-1120	B(Б)-1190	C(Б)-2615	D(Г)-4000
Z(0)-1270	A-1180	B(Б)-1200	C(Б)-2650	D(Г)-4250
Z(0)-1300	A-1210	B(Б)-1250	C(Б)-2700	D(Г)-4300
Z(0)-1319	A-1213	B(Б)-1319	C(Б)-2800	D(Г)-4500
Z(0)-1320	A-1250	B(Б)-1320	C(Б)-2850	D(Г)-4750
Z(0)-1395	A-1280	B(Б)-1394	C(Б)-3000	D(Г)-5000
Z(0)-1400	A-1320	B(Б)-1400	C(Б)-3050	D(Г)-5300
Z(0)-1450	A-1330	B(Б)-1444	C(Б)-3150	D(Г)-5600
Z(0)-1499	A-1350	B(Б)-1450	C(Б)-3350	D(Г)-6000
Z(0)-1500	A-1400	B(Б)-1494	C(Б)-3400	D(Г)-6300
Z(0)-1599	A-1405	B(Б)-1500	C(Б)-3500	D(Г)-6700
Z(0)-1600	A-1430	B(Б)-1544	C(Б)-3550	D(Г)-7100
Z(0)-1650	A-1450	B(Б)-1550	C(Б)-3750	D(Г)-7500
Z(0)-1699	A-1452	B(Б)-1555	C(Б)-4000	D(Г)-7620
Z(0)-1700	A-1500	B(Б)-1594	C(Б)-4050	D(Г)-8000
Z(0)-1720	A-1505	B(Б)-1600	C(Б)-4250	D(Г)-8500
Z(0)-1799	A-1550	B(Б)-1619	C(Б)-4500	D(Г)-9000
Z(0)-1800	A-1555	B(Б)-1620	C(Б)-4550	D(Г)-9500
Z(0)-1820	A-1600	B(Б)-1644	C(Б)-4750	D(Г)-10000
Z(0)-1900	A-1605	B(Б)-1650	C(Б)-5000	D(Г)-10600
Z(0)-1924	A-1630	B(Б)-1694	C(Б)-5300	
Z(0)-1999	A-1650	B(Б)-1700	C(Б)-5600	
Z(0)-2000	A-1655	B(Б)-1706	C(Б)-6000	
Z(0)-2120	A-1680	B(Б)-1744	C(Б)-6300	
Z(0)-2240	A-1700	B(Б)-1745	C(Б)-6700	
Z(0)-2260	A-1706	B(Б)-1750	C(Б)-7100	
Z(0)-2360	A-1750	B(Б)-1794	C(Б)-7500	
Z(0)-2500	A-1755	B(Б)-1800	C(Б)-7620	
Z(0)-2640	A-1800	B(Б)-1850	C(Б)-8000	
Z(0)-2650	A-1805	B(Б)-1894	C(Б)-8500	
Z(0)-2800	A-1850	B(Б)-1900	C(Б)-9000	
Z(0)-2820	A-1900	B(Б)-1994	C(Б)-9500	
Z(0)-3000	A-1910	B(Б)-2000	C(Б)-10000	
	A-2000	B(Б)-2120	C(Б)-10600	
	A-2010	B(Б)-2127		
	A-2065	B(Б)-2150		
	A-2113	B(Б)-2180		
	A-2120	B(Б)-2205		
	A-2190	B(Б)-2210		
	A-2240	B(Б)-2240		
	A-2300	B(Б)-2244		
	A-2360	B(Б)-2360		
	A-2367	B(Б)-2381		
	A-2400	B(Б)-2400		
	A-2494	B(Б)-2494		
	A-2500	B(Б)-2500		
	A-2650	B(Б)-2644		
	A-2800	B(Б)-2650		
	A-2900	B(Б)-2797		
	A-3000	B(Б)-2800		

A-3150 В(Б)-2889  
A-3350 В(Б)-2994  
A-3550 В(Б)-3000  
A-4000 В(Б)-3040  
В(Б)-3143  
В(Б)-3150  
В(Б)-3190  
В(Б)-3346  
В(Б)-3350  
В(Б)-3550  
В(Б)-3750  
В(Б)-4000  
В(Б)-4250  
В(Б)-4500  
В(Б)-4750  
В(Б)-5000  
В(Б)-5300  
В(Б)-5600  
В(Б)-6000  
В(Б)-6300  
В(Б)-6500  
В(Б)-6700  
В(Б)-7100  
В(Б)-7500  
В(Б)-7620

**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астана** (7172)727-132  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06

**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48  
**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Киргизия** (996)312-96-26-47

**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Казахстан** (772)734-952-31

**Пермь** (342)205-81-47  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Таджикистан** (992)427-82-92-69

**Сургут** (3462)77-98-35  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)74-02-29  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Ярославль** (4852)69-52-93

<http://valkar.nt-rt.ru> || [vrz@nt-rt.ru](mailto:vrz@nt-rt.ru)